

120.



Carmen de Apicalá, Julio 14 de 2022.

Señor(a)(es):
VILLA ESPAÑA
MZ C TORRE 24 APTO 102 VILLA ESPAÑA
Ciudad

Asunto: Reinstalación del servicio, orden número 5484.

Con el debido respeto, le informo que le ha sido reestablecido el servicio de acueducto en el medidor 15000172 del código 01070590000, en la acometida ubicada en el predio identificado como MZ C TORRE 24 APTO 102 VILLA ESPAÑA.

Para la empresa es muy grato poder prestarle los servicios.

Atentamente,


LUIS FERNANDO FLÓREZ
Jefe División Técnico Comercial

Observaciones: CASA SOLA

En constancia de la reinstalación, se registra lectura de medidor (32) y se firma, siendo la hora (03:00) del día (14) del mes (07) del año (2022).

Nombre y firma del Usuario
C.C. _____

SÉRGIO FLORIAN-
Operario que reinstaló
Orden de Trabajo N° _____

Elaboro: JDTC/Luis F. Flórez